

B2B3A23-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B2B3A23	方向盘轴向伸出电机 调节控制开关粘连	1.方向盘电动调节开关故障
		2.座椅控制器故障

故障诊断步骤

①更换方向盘电动调节开关	
	<p>a. 更换新的方向盘电动调节开关，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>去步骤2。</p>
②更换座椅控制器	
	<p>a. 更换新的座椅控制器，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>
<p>i 注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 所有带座椅控制器的主驾驶座椅的任何维修（座椅整椅的更换、座椅控制器的软件刷新都包含在内），在维修后，都需要使用诊断仪对座椅控制器进行位置信息清除操作（诊断仪操作时，整车保持为Ready状态），并告知用户位置信息已清除，需要重新记忆座椅位置，否则会因维修导致位置信息错误，导致主驾驶座椅相关功能失效。 	