

B009081-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B009081	驾驶员前碰加速度传感器收到无效数据	1.左前碰撞传感器内部故障

故障诊断步骤

①更换左前碰撞传感器	<p>a. 更换新的左前碰撞传感器，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>
------------	---