

塑料修理的注意事项

在维修热固性塑料时，务必遵守如下注意事项：

1. 将防护膏涂在暴露的皮肤上，防止刺激皮肤。
2. 戴上橡胶手套。
3. 使用压缩空气和砂光时，戴好安全防护眼镜。
4. 立即清除与皮肤接触的任何混合物。混合物的固化速度很快。
5. 研磨或砂光时，戴上呼吸器或防尘面罩。
6. 在可能的情况下，使用带真空吸尘附件的砂光机。
7. 用凉水清洗皮肤，以减少玻璃和树脂灰尘对皮肤产生的微弱刺激。
8. 维修材料不要沾到衣服上。
9. 在通风良好的环境下使用维修材料。维修材料可能产生有毒烟尘。
10. 按维修材料制造商指南操作。
11. 使用后封闭所有容器。尘土或湿气对维修材料造成的污染会降低维修效果。