

诊断程序

- 可能原因: 内循环控制风门或空气混合风门故障

进行以下故障排除:

- [内循环控制电机测试](#)
- [空气混合控制电机测试](#)

- 可能原因: 制冷剂加注过少

并检查

- [空调控制 DTC](#)
- 端子松动或连接不良