

B101395

故障代码定义：后排右侧安全带卷收器预紧配置错误

故障代码报码条件：安全气囊控制单元本身不包含该配置，但实际车辆上包含此配置

故障可能原因：

› 该配置与车辆所匹配的安全气囊控制单元不匹配，高于安全气囊控制单元的配置。

故障代码消除条件：将该配置从安全气囊控制单元移除(断开线束连接)

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	检查车辆配置是否存在多余配置	转第 4 步	—
4	将该配置从安全气囊控制单元断开或移除	—	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验