

B102455

故障代码定义：右前碰传感器配置故障

故障代码报码条件：配置冗余

故障可能原因：

- 安全气囊控制单元设定配置不包含该传感器。

故障代码消除条件：将冗余配置从安全气囊控制单元移除

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	将该传感器从安全气囊控制单元连接中移除	转第 2 步	—



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验