

P142100

故障代码定义：LIN 硬件寄存器响应超时。

故障代码报码条件：LIN 模块初始化失败。

故障可能原因：

- ECU 的 LIN 模块初始化失败。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	钥匙下电，直到 ECM 完全下电，然后钥匙上电，检查故障是否消除	故障消除	请求厂家技术支持



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验