

P2B9E00

故障代码定义：发动机电子水泵温度过高故障。

故障代码报码条件：ECM 接收 LIN 通讯发送故障信息。

故障可能原因：

› 发动机电子水泵温度过高故障。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查发动机电子水泵是否温度过高故障	检修电子水泵	请求厂家技术支持



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验