

B102187

故障代码定义：B 柱右侧碰传感器通讯故障

故障代码报码条件：使用了错误的传感器

故障可能原因：

- › 使用了错误的传感器。

故障代码消除条件：更换正确的传感器

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	是否同时存在其它传感器开路故障码	转第 4 步	重新上电，转第 2 步
4	开路位置传感器使用了错误的零件	转第 5 步	—
5	更换开路的传感器，排除故障，重新上电	转第 2 步	—

精通汽修在线



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验