


后保险杠线束(1)

CV50-1

R21-L 后左驻车辅助传感器


维修配件号	1879003111AS
供应商配件号	HP286-06021
供应商配件名称	KUM_TWP_08F



1. -	-	4. B	搭铁(GF02)
2. -	-	5. W	BCM(LIN)
3. -	-	6. L	BCM(电源)

R21-R 后右驻车辅助传感器


维修配件号	1879003111AS
供应商配件号	HP286-06021
供应商配件名称	KUM_TWP_06F



1. B	LID1(GF02)	4. B	搭铁(GF02)
2. B	LID2(GF02)	5. W	BCM(LIN)
3. -	-	6. L	BCM(电源)

R21-C 后中央驻车辅助传感器

维修配件号	1879003111AS
供应商配件号	HP286-06021
供应商配件名称	KUM_TWP_06F



1. -	-	4. B	搭铁(GF02)
2. B	LID2(GF02)	5. W	BCM(LIN)
3. -	-	6. L	BCM(电源)

R22 行李箱盖执行器

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG641199
供应商配件名称	KET_090II_01M



1. G 货舱灯、BCM、仪表盘

R24 左牌照灯

维修配件号	1879000734AS
供应商配件号	PB015-02320
供应商配件名称	KUM_62Z_02F


1. P/B 室内接线盒
(保险丝-左尾灯)

2. B 搭铁(GF02)

R25 左牌照灯

维修配件号	1879000734AS
供应商配件号	PB015-02320
供应商配件名称	KUM_62Z_02F


1. P/B 室内接线盒
(保险丝-左尾灯)

2. B 搭铁(GF02)