

B1210 侧面碰撞检测

< 故障码/电路诊断 >

B1210 侧面碰撞检测

描述

INFOID:000000005395643

在前部碰撞发生时，侧面安全气囊被安全气囊诊断传感器单元发出的信号打开。

故障码推断

INFOID:000000005395644

故障码检测推断

故障代码	CONSULT-III显示内容	故障代码表示的检测内容	可能原因
B1210	SIDE COLLISION DETECTION	侧面安全气囊被打开	

故障码确认步骤

1. 自诊断结果检查

Ⓐ 使用 CONSULT-III

- 将点火开关打到 ON。
- 使用 CONSULT-III完成 “AIR BAG” 中的 “Self Diagnostic Result” 模块。

Ⓑ 不使用CONSULT-III

- 将点火开关打到 ON。
- 检查安全气囊警告灯的状态。参见 [SRC-10, “车上诊断功能”](#)。

注:

如果在用户模式中没有检测到故障，安全气囊不能进入诊断模式。

故障件是否被检测到?

YES >> 参见 [SRC-155, “诊断步骤”](#)。

NO >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000005892072

警告:

- 在进行维修操作前，将点火开关打到 OFF，断开蓄电池负极端子，等待超过3分钟。（为备用电容放电。）
- 不允许使用不符合规定的测试仪或其它检测设备。

1. 完成碰撞检查

完成碰撞诊断。参见 [SR-7, “侧面和翻滚碰撞：当安全气囊在一个碰撞中被打开”](#)。
或 [SR-8, “侧面和翻滚碰撞：当安全气囊在一个碰撞中没有被打开”](#)。

碰撞诊断是否完成?

YES >> 进入 2.

NO >> 检查结束

2. 最后检查

完成 “AIR BAG” 自诊断结果检查。

检查结果是否正常?

YES >> 检查结束

NO >> 完成故障码诊断。参见, [SRC-16, “故障码索引”](#)。