
12 V
B50
LIN
黄色
1
交流发电机
24 针接线
插接器
红色
5 V
B41
IGN PULSE1
白色
B42
IGN PULSE2
紫色
B32
IGN PULSE3
蓝色
B33
IGN PULSE4
浅蓝色
B21
IGN PULSE5
黄色
B22
IGN PULSE6
黄褐色
红色
灰色
1
3
2
ICM
至火花塞
1 号点火线圈
2 号点火线圈
3 号点火线圈
4 号点火线圈
5 号点火线圈
6 号点火线圈
11
13 针
插接器
紫色
D
24 针接线
插接器
灰色
灰色
E
F
：其他通信线路