

## B108101-故障诊断

### 故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B108101	参数输出识别码与算法预定识别码不一致	1. 安全气囊控制单元EEPROM/FlashROM里的识别码和ROM里的算法识别码不一致

### 故障诊断步骤

①更换安全气囊控制单元	a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。  检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。  <b>i 注意：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。</li></ul>
-------------	--