

在冷却系统上工作时的安全措施

热的冷却液有烫伤的危险

在发动机暖机时，冷却系统处于压力之下。热蒸汽和烫的冷却液体可能导致烫伤。

- 戴上防护手套。
- 戴上防护眼镜。
- 释放过压：释放过压，为此用抹布盖住冷却液补偿罐盖并小心地打开。