

更换后部侧标志灯灯泡 -M37-/M38-

后部侧标志灯的灯泡为 LED 设计，并内置于外部尾灯内。LED 无法更换，必须更新整个外部尾灯。

- 拆卸和安装外部尾灯 → [相关章节](#)。