

发生交通事故后，检查安全气囊紧固件

原则上必须更换所有损坏的固定件，不允许将部件恢复形状或“做成适当的形式”。

相应的安全气囊触发后，必须检查以下部件。

在副驾驶员安全气囊触发后：

- 仪表板中央管；副驾驶员安全气囊的支撑杆及副驾驶员安全气囊单元必须可以无应力安装。否则就必须同时更换中央管道。
- 检查手套箱是否损坏。如果手套箱损坏，予以更换。

在驾驶员安全气囊触发后：

- 方向盘：拆下方向盘并将其与轮圈放在一个平面上。轮圈必须完全平整地放置。否则必须更换方向盘。
- 检查方向盘是否有烟尘痕迹。如有烟尘痕迹，则必须更换方向盘。