

VSA 调节器-控制单元更新

程序

注意:

- 为确保安装最新的程序, 无论 VSA 调制器-控制器单元是否已更换, 都要更新 VSA 调制器-控制器单元。
- 发动机室内的高温可能导致 VSA 调制器-控制器单元过热而无法升级。如果发动机在这个程序前已经运转, 打开发动机盖并冷却发动机室。

1. VSA 调节器-控制单元-更新

2. VSA 传感器中间位置 - 记忆