


DTC 故障排除: P2715



DTC P2715: 压力控制电磁阀 "D" 卡在 ON 位置

注意: 故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P2715 压力控制电磁阀 "D" 卡在 ON 位置			

DTC (CVT)

1. 问题确认:

- 1. 将车辆转至 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 3. 起动发动机, 并暖机至正常工作温度 (散热器风扇运转两次)。
- 4. 在平路上, 在 D 位置以 20 km/h 的速度, 进行车辆行驶测试至少 10 秒。
- 5. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。重新起动发动机, 踩下制动踏板, 换档至 N 位置, 然后转至 D 位置, 然后等待至少 1 秒钟。释放制动踏板, 在平路上, 在 D 位置以 20 km/h (12 mph) 或更小的速度, 再次进行车辆行驶测试至少 10 秒。
- 6. 使用 HDS 检查是否有未确认的或确认的 DTC。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格数据
P2715 压力控制电磁阀 "D" 卡在 ON 位置			

是否显示 DTC P2715?

是 [更换 CVT 锁止离合器控制电磁阀](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。如果记录了这个 DTC 的定格数据/车载快照, 尝试用定格数据/车载快照在相同的情况下重现这个故障。 ■