


EPS DTC 故障排除: 84-01



DTC 84-01：转向角传感器故障

注意：

- [排除故障前，查看一般故障排除信息。](#)
- 如果 VSA 指示灯点亮，[先对 VSA 系统进行故障排除。](#)

DTC 说明	DTC	定格
84-01 转向角传感器故障		

DTC (EPS)

1. 故障确认：

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转至 OFF (LOCK) 模式，然后将车辆转至 READY TO DRIVE 模式。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC	数据流
84-01 转向角传感器故障		

是否显示 DTC 84-01？

- 是 重现故障。[更换转向角传感器。](#) ■
- 否 间歇性故障，此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄，试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■