


DTC 故障排除: B2A60-52



DTC B2A60-52: 摄像头动态对准未完成

注意:

- 故障排除前, 查看一般故障排除信息。
- 如果拆下或更换多用途摄像头单元或挡风玻璃, 必须予以对准, 否则即使系统正常也会存储 DTC B2A60-52。

DTC 说明	DTC	定格
B2A60-52 摄像头动态对准未完成		

DTC (IDAS)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。

- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC	数据流
B2A60-52 动态摄像头校准未完成		

是否显示 DTC B2A60-52?

是 重现故障。执行 [动态摄像头校准](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。[参考间歇性故障的故障排除](#)。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■