

诊断程序

可能原因: 空调压缩机离合器未通电

[进行空调压缩机离合器电路故障排除](#)

并检查

- 发动机盖下保险丝/继电器盒中的 B14 号 (7.5 A) 保险丝熔断
- [空调系统压力正常](#)
- 空调压缩机热保护装置导通
- 端子松动或连接不良