

诊断程序

可能原因: 鼓风机电机或搭铁电路故障

[进行鼓风机电机制故障排除](#)

并检查

- 仪表板下保险丝/继电器盒中的 C23 号 (30 A) 和 C30 号 (7.5 A) 保险丝熔断
- 鼓风机电机继电器故障
- 加热器风扇开关故障
- 搭铁 G401 连接不良
- 端子松动或连接不良