


3.9 仪表板线束II






图 5.9.12					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
Ga01		接光照强度传感器			
Ga02		接阳光传感器			
Ga03		接多功能屏			
GaJG01		接仪表盘线束			