


3.10 仪表板线束 II






图 5.9.12

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Ga01	接仪表盘线束 GJGa01			
02	GaJG01	接光照强度传 感器			
03	Ga02	接阳光传感器			
04	Ga03	接多功能屏			