

P121200

故障代码定义：车速传感器性能故障(车速超最大范围)。

故障代码报码条件：车速信号超出最大可能值。

故障可能原因：

- › ESP 发送错误车速信号。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查 ESP 发出的 CAN 信号是否过高	维修故障点(ESP)	转第 4 步
4	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

