

P208062

故障代码定义：高温传感器信号测量值不合理。

故障代码报码条件：高温传感器信号测量值与模型值相差过大。

故障可能原因：

- › 高温传感器电路存在干扰。
- › 高温传感器特性老化偏移。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查高温传感器电路是否存在干扰	屏蔽干扰	转第 4 步
4	检查高温传感器是否老化偏移	更换高温传感器	转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

