

B104489

故障代码定义：副气囊开关指示灯故障

故障代码报码条件：安全气囊控制单元接收到副气囊开关指示灯故障信号

故障可能原因：

- 安全气囊控制单元接收到副气囊开关指示灯故障信号。

故障代码消除条件：信号恢复正常

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	读取安全气囊控制器是否有该故障码	转第 3 步	无当前故障
3	分别将副气囊开关调整到"ON"和“OFF” 档位查看副气囊禁止指示灯是否正常反应	转第 2 步	转第 4 步
4	更换安全气囊控制器总成，后分别将副气囊开关调整到"ON"和“OFF” 档位查看副气囊禁止指示灯是否正常反应	转第 2 步	转第 5 步
5	维修副气囊开关指示灯部件	—	—



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验