

B105695

故障代码定义：安全气囊控制单元 EOL 未配置

故障代码报码条件：安全气囊电子控制单元未完成配置刷写

故障可能原因：

- › 产品在产线未完成配置刷写。
- › 售后更换故障产品后未进行配置刷写。

故障代码消除条件：未完成全部检测，不能使用，故障不可消除

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	确保被动安全系统无点爆回路、碰撞传感器等当前故障，仅允许驾驶员安全气囊电阻高故障存在和 EOL 未配置故障存在	转第 5 步	转第 4 步
4	排除存在的当前故障	转第 5 步	转第 2 步
5	使用公司指定设备对安全气囊控制单元进行配置刷写，并确保所刷写的配置与当前车辆配置一致	—	—



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验