

P046129

故障代码定义：油位传感器不合理故障。

故障代码报码条件：液位变化和计算油耗相差较大。

故障可能原因：

- › ECM CAN 信号异常。
- › 油位传感器损坏。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码并保存故障冻结帧信息	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查 CAN 信号是否正常	转第 4 步	排查故障
4	更换油位传感器，检查故障是否复现	转第 5 步	系统正常
5	更换 ECM，检查故障是否复现	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验