

## P128400

故障代码定义：油位传感器信号超范围。

故障代码报码条件：油位传感器油位信号超过油箱最高油位。

故障可能原因：

- › 油位传感器损坏。
- › 油箱内部油位浮子异常。
- › ECM CAN 信号异常。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码并保存故障冻结帧信息	转第 3 步	排查其它故障代码
3	更换传感器，故障是否复现	转第 4 步	系统正常
4	更换 ECM，故障是否复现	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验