

## P154000

故障代码定义：电子节气门安全监控扭矩限制作用

故障代码报码条件：ECM 底层故障响应措施失效

故障可能原因：

- › ECM 内部故障。

故障代码消码条件：连续 40 次无故障暖机循环后删除故障码

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	更换 ECM	转第 4 步	—
4	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	—	系统正常



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验