

P008984

故障代码定义：高压供油 PID 控制偏差过小。

故障代码报码条件：高压供油 PID 控制偏差小于-5MPa。

故障可能原因：

- › 高压油泵控制故障。
- › 泄压阀堵塞。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查高压油泵控制是否正常	维修或更换高压油泵	转第 4 步
4	检查泄压阀是否堵塞或工作不正常	维修故障点	转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

