

P019400

故障代码定义：轨压传感器信号粘滞故障。

故障代码报码条件：喷油前后的轨压传感器信号电压最大波动值低于阈值。

故障可能原因：

- › 轨压传感器损坏。
- › 喷油器堵塞或损坏。
- › 高压油轨异常。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	更换轨压传感器，着车 10min，故障是否复现	转第 4 步	系统正常
4	更换喷油器，着车 10min，故障是否复现	转第 5 步	系统正常
5	检查高压油轨系统，是否有异常	维修故障点	转第 6 步
6	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

