


电器装置符号



- | | |
|------------------------|------------------|
| 1- 线头焊片接点; | 32- 指示灯 |
| 2- 插头接点 | 33- 照明灯 |
| 3- 插接器接点 | 34- 双灯丝的照明灯 |
| 4- 带有分辩记号 (防误槽) 的插接器接点 | 35- 发光二极管 |
| 5- 不可拆接点 (绞接) | 36- 光电二极管 |
| 6- 不可拆接点 (绞接) | 37- 二极管 |
| 7- 经线头焊片搭铁 | 38- 熔断器 |
| 8- 经插接器片搭铁 | 39- 熔断路器 |
| 9- 经零件外壳搭铁 | 40- 屏蔽装置 |
| 10- 开关 (无自动回位) | 41- 蓄电池单格 |
| 11- 手动开关 | 42- 电容器 |
| 12- 转换开关 | 43- 电动机 |
| 13- 常开触点 (自动回位) | 44- 双速电动机 |
| 14- 常闭触点 (自动回位) | 45- 交流发电机 |
| 15- 手动开关 | 46- 发声元件 |
| 16- 机械开关 | 47- 电子控制组件 |
| 17- 压力开关 | 48- 继电器组件 |
| 18- 温度开关 | 49- 零件框图 (带有原理图) |
| 19- 延时断开触点 | 50- 零件框图 (无原理图) |
| 20- 延时闭合触点 | 51- 零件部分框图 |
| 21- 磨擦试触点 | 52- 零件部分框图 |
| 22- 电阻手动开关 (点烟器) | 53- 指示器 |
| 23- 电阻 | 54- 热电耦 |
| 24- 可变电阻 | 55- 电极 |
| 25- 手动可变电阻 | 56- 氧气探测器 |
| 26- 机械可变电阻 | 57- 接线柱 |
| 27- 热敏电阻 | 58- NPN 三极管 |
| 28- 压力可变电阻 | 59- PNP 三极管 |
| 29- 可变电阻 | 60- 联动线 (轴) |
| 30- 分流器 | 61- 备用头 |
| 31- 线圈 (继电器, 电动阀.....) | |