





分离消声器 (All New Lavidia 2018、All New Gran Lavidia 2019、All NewLavidia 2020、All New Gran Lavidia 2020)

Hazet 6290-1 CT 	Hazet 6403-1 
VAS 6254 	V.A.G 1523A 
CH26-10142	

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手 (5 - 60Nm) -HAZET 6290-1CT- 或 -V.A.G 1331-
- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-
- ◆ 夹具 -HAZET 4682- 或 -VAS6254-
- ◆ 气动割刀 -HAZET 9034-1- 或 -V.A.G 1523A-

提示


排气管上有一个切割位置。 → 第项

- ◆ 可以在标记点的位置切割连接管，以便单独更换前部消声器和后部消声器。
- ◆ 在消声器上的标记点 -箭头- 处切开。




注意！

为了避免受到金属碎屑的伤害，应戴好防护眼镜和手套并穿好防护服。




步骤

- 使用夹具 -HAZET 4682- 或 -VAS 6254- 和气动割刀 -HAZET 9034-1- 或 -V.A.G 1523A- 以合适的角度在标记点 -箭头- 处切开消声器。



- 安装双夹箍 -箭头- 时，双夹箍的两侧和排气管上的点重合。



- 安装双夹箍。

- 将双夹箍安装在指示位置。
- 如图所示，双夹箍螺栓接合面所在平面要求的安装角度在 $-a = 20^\circ$ 范围内，其中垂直纸面向里方向为车辆行驶方向。
- 螺母朝上。
- 调整后部消声器，使其无应力。
→ Kapitel

双夹箍固定螺母的拧紧力矩：30 Nm。

