



分离消声器 (New Lavida 2015、Gran Lavida 2017)

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 夹具 -VAS 6254- 或 -Hazet4682-



- ◆ 气动割刀 -V.A.G 1523A- 或 -Hazet9034- 1-
- ◆ 可以在标记点的位置切割连接管，以便单独更换后部消声器。




- ◆ 在排气管上的标记点 -箭头 2- 处切开。




注意！

为了避免受到金属碎屑的伤害，应戴好防护眼镜和手套并穿好防护服。



步骤

- 使用夹具 -VAS 6254- 或 -Hazet4682-、气动割刀 -V.A.G 1523A- 或 -Hazet 9034- 1- 以合适的角度在标记点 -箭头 2- 切开排气管。
- 安装双夹箍时，要求双夹箍的两边缘与排气管上的标记点 -箭头 1- 和 -箭头 3- 处重合。



- 安装双夹箍，使得螺栓末端不要突出到双夹箍的底部边缘外 -箭头-。
- 双夹箍螺栓接合面朝向车辆后部。
- 调整后部消声器，使其无应力。
→ Kapitel

双夹箍固定螺母的拧紧力矩：23 Nm ± 3 Nm。

