

用手动真空泵 -VAS 6213-形成真空

所需要的专用工具和维修设备

◆ 手动真空泵 -VAS 6213-

在某些情况下不用发动机或真空泵而是用手动真空泵 -VAS6213-也能形成真空。

- 将手动真空泵 -VAS 6213-插到真空度测试仪 -SVW6721-或-VAS 6721-上的接口-B-连接出的真空软管上。
- 打开开关断阀-B-。
- 用手动真空泵 -VAS 6213-形成真空，直至在真空度测试仪 -SVW6721-或-VAS6721-上显示的数值在600和950 mbar之间。
- 接着进行相应的检测。

