

## B1429-收音机显示屏高温

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

### ┆ 当受监测时:

点火装置和收音机保持开启状态。

### ┆ 设定条件:

如果收音机内部温度高于+65摄氏度(+145华氏度)，将触发此代码。

可能原因
高温故障

验证DTC B1429-收音机显示屏温度过高是否激活。

1. 使用专业故障诊断仪，清除所有的DTC。
2. 起动车辆发动机，并且让发动机到达正常的运转温度。
3. 如果车辆置身于烈日或极冷环境中，请将车辆移至室内，并打开车门让车内的温度稳定。
4. 收音机的工作温度为-23摄氏度到65摄氏度(-10华氏度到+145华氏度)。
5. 使用专业故障诊断仪，读取DTC。

**专业故障诊断仪是否显示当前故障码：B1429-收音机显示屏高温？**

是

- ┆ 根据维修信息更换收音机。
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)

否

- ┆ 测试完成。