

B157B-卫星区域不匹配 - 美国/加拿大

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

┆ 当受监测时：

打开点火开关。，打开收音机并设置在卫星模式。

┆ 设定条件：

如果收音机的国家代码是美国或加拿大但是在卫星模式下不包括美国或加拿大。

可能原因
车辆配置不正确 收音机不正确

1. 检查是否存在激活的DTC

1. 打开收音机并处于卫星模式。
2. 使用专业故障诊断仪，读取激活的DTC。

专业故障诊断仪是否显示：B157B-卫星区域不匹配 - 美国/加拿大？

是

- ┆ 转至 [2](#)

否

- ┆ 测试完成。

2. 检查 收音机

1. 使用专业故障诊断仪。确定收音机/DVD播放器编入正确的国家代码。

专业故障诊断仪是否显示加拿大的国家代码？

是

- ┆ 根据维修信息更换收音机。 [1](#)。
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)。

否

- ┆ 确定车辆配置正确
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)。