

## B157C-卫星区域不匹配-其他地区

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

### ┆ 当受监测时：

打开点火开关。，打开收音机并设置在卫星模式。

### ┆ 设定条件：

在卫星模式下如果收音机设置的国家代码不是美国或加拿大，将设置DTC。

可能原因
车辆配置不正确 收音机不正确

### 1. 检查是否存在激活的DTC

1. 打开收音机并处于卫星模式。
2. 使用专业故障诊断仪，读取激活的DTC。

**专业故障诊断仪是否显示：B157C-卫星区域不匹配-其他地区？**

是

- ┆ 转至 [2](#)

否

- ┆ 测试完成。

### 2. 检查 收音机

1. 使用专业故障诊断仪。确定收音机/DVD播放器编入正确的国家代码。

**专业故障诊断仪是否显示除了美国或加拿大的其他国家代码？**

是

- ┆ 根据维修信息更换收音机。 [1](#)。
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)。

否

- ┆ 确定车辆配置正确
- ┆ 进行车身验证测试。 [参见28-故障码-基本诊断/全集成电源模块\(TIPM\) -标准步骤](#)。