


B210E-蓄电池电压高



818537d9

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

┆ **当受监测时：**

使点火开关处于打开状态。

┆ **设定条件：**

提示钥匙遥控登车模块(SKREEM)也被称为无线控制模块(WCM)保险丝(B+)输入电压高于标准值。

可能原因
车辆充电系统 无线控制模块(WCM)/提示钥匙遥控登车模块(SKREEM)

确定是否有当前的诊断故障码

注意： 在继续之前诊断并维修所有动力传动DTC。

1. 打开点火开关。
2. 利用专业故障诊断仪记录并擦除WCM DTC。
3. 进行5次点火，每次使点火开关保持在开状态90秒以上。
4. 使用专业故障诊断仪，读取激活的WCM DTC。

DTC是否重新设置？

是

- ┆ 按照维修信息更换无线控制模块并进行编程。
- ┆ 执行无线控制模块(WCM)验证测试。 [参见28 - 基本故障码诊断/无线控制模块\(WCM\) - 标准步骤](#)

否

- ┆ 执行无线控制模块(WCM)验证测试。 [参见28 - 基本故障码诊断/无线控制模块\(WCM\) - 标准步骤](#)