




L_OC

D_ES_C

驱动电机

发电机

蓄电池

蓄电池模块

控制模块

高压接触器

继电器

手动断开杆

FUSE 125 A