


警告:


一定要按照维修手册来诊断和维修安全气囊, 不正确的诊断和维修会导致安全气囊意外展开, 带来人员伤亡和财产损失。



装备安全气囊

警告:


一定要按照维修手册诊断和维修安全气囊, 不正确的诊断和维修会造成安全气囊意外展开, 造成人员伤害和财产损失。





没有安装安全气帘的车型

警告:


一定要按照维修手册来诊断和维修安全气囊，不正确的诊断和维修会使安全气囊意外展开，造成人员伤害和财产损失。










Expedition





Navigator































手动空调控制





自动空调控制





















机油压力正常时闭合，压力表指示正常
机油压力低时打开，压力表指示故障。

当点火开关在 START 位置时，刹车灯点亮检查警告灯系统。如果驻车刹车不释放，或刹车主缸油面过低，刹车灯会常亮。












Expedition




Navigator




Navigator






Navigator





Navigator
























未装备 HID 大灯的车型





装备 HID 大灯的车型

















除装备车底灯的 Expedition 以外的车型





装备车底灯的 Expedition 车型








参见
90-1















Expedition





Navigator



















Expedition




Expedition


参见
100-1




Expedition




Navigator





Navigator





Navigator


















































采用“Peltier”线路, 在两块绝缘陶瓷板之间夹着P型和N型半导体材料。
当通电以后, 一侧释放能量而变热, 另一侧则由于吸收能量而周围变冷,
电流改变方向后冷热作用发生反转。





6 向电动座椅




8 向电动座椅













6 向电动座椅




8 向电动座椅












Expedition, 不带记忆后视镜




Expedition, 带记忆后视镜




Navigator




带记忆后视镜




带记忆后视镜





不带记忆




带记忆


71-3


71-5

仪表照明




带记忆







不带导航系统




不带中控台




带中控台，不带导航系统




带中控台，不带导航系统，不带 DVD 播放机




带中控台，不带导航系统，带 DVD 播放机




带中控台，不带导航系统




带中控台，不带导航系统




帶中控台，不帶導航系統




Eddie Bauer, Limited, Navigator




Expedition, 带导航系统




Expedition, 带导航系统




Expedition, 带导航系统




Expedition, 带导航系统




Expedition, 带导航系统




Expedition, 带导航系统




Navigator, 带导航系统




Navigator, 带导航系统




Navigator, 带导航系统




Navigator, 带导航系统




Navigator, 带导航系统, 不带 DVD 播放器




Navigator, 带导航系统, 带 DVD 播放器




Navigator，带导航系统




Navigator, 带导航系统





Expedition




Navigator







Expedition, 带导航系统



Navigator, 带导航系统

