

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	09.00 - 1	
步骤编号:	09.00.004 - 17	时间: 5.10 h
描述	前侧面横梁套件 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	04/02/2014 - RELEASE 105	第一次发布
链接步骤		
09.00.002-17	整套右侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换	
09.00.003-17	整套左侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换	


09.00.004 17 前侧面横梁套件

拆除上横梁。

1. 移除右前挡泥板和左前挡泥板

09.00.002-整套右侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换


09.00.003-整套左侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换



2. 在拆除上横梁之前，如前一页图 A 所示，用合适的工具（通用卡尺和专用卡尺）检查车轮外倾角和纵梁尺寸，并检查其位置是否正确。

3. 松开固定螺母和螺栓 (1a)、(1b) 和 (1c) 以移除上横梁。

上横梁重新组装。



4. 放置横梁并检查螺母孔和固定螺栓 (1a)、(1b) 和 (1c) 位置是否正确，以便于再次安装上横梁（绿色区域）如图 B 所示。

5. 安装右前和左前挡泥板。

09.00.002-整套右侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换

09.00.003-整套左侧前部挡泥板-已备用修理操作车辆替换

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC




Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	09.00.002 - 17	时间: -
描述	整套右侧前部挡泥板 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	04/02/2014 - RELEASE 105	第一次发布

09.00.002 17 整套右侧前部挡泥板

前外挡泥板拆除。




1. 在拆除挡泥板之前，松开并拆下所有防护部件，包括大灯零件和其底座，参见图 A。

2. 如有必要则移除前门以便于拆除零件图 (1b) 中所示的固定螺栓。


3. 拧松并拆除点 (1a)、(1b)、(1c)、(1d) 所示的连接件固定螺栓。

检查用于重新组装前外挡泥板的区域。




4. 在图 B 中以特殊方式固定备件螺栓固定点处，检查挡泥板支撑结构，并用合适的敲打工具进行矫正。

准备前挡泥板备件



5. 用工序底板将备件保护起来，以便后续喷漆。

前外挡泥板重新组装。



6. 打开图 C 的备件，无需拧紧紧固螺栓，并按照本手册中第 00 章节的表格检查所有间隙以及上部和侧面气隙。

7. 在检查结束时，逐渐拧紧零件 (1a)、(1b)、(1c)、(1d) 中所有点上相同部位的固定螺栓。
