

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.70 - 1	
步骤编号:	08.70.028 - 00	时间: 1.10 h
描述	整套低音盒 -	
有效性	22/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布

整套低音箱

拆卸 - 重新安装

1. 低音箱位于乘客脚下位置。拆卸应遵循以下步骤。
2. 拆卸中央控制台加压安装装饰衬板。



3. 拆下螺钉帽，拧下下面的螺钉，并卸下侧仪表盘防护板。



4. 拆卸车门边上的卡钉安装式装饰衬板。



5. 拧下四个紧固螺钉，并且拆卸发动机电控单元防护罩。
6. 轻轻提起乘客箱垫。



7. 拆下门架底部的密封条，然后将地板垫席尽可能的移近低音箱金属护板
8. 拧下金属护板上的四个紧固螺钉，然后卸下。



9. 拧下三个紧固螺钉，拔出电气接头， 然后拆下低音箱。



10. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.70 - 1	
步骤编号:	08.70.003 - 00	时间: 0.35 h
描述	中央仪表板低音扬声器 -	
有效性	22/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.49.002-0	8.49.002 - 阳光传感器-拆卸/重装或更换	

中央仪表板低音扬声器

拆卸 - 重新安装

1. 拆卸阳光传感器固定板。执行相关章节中规定的循环，不要拆卸阳光传感器。

2.


8.49.002 - 阳光传感器-拆卸/重装或更换

拆卸中央仪表板成型件，注意不要损坏固定销。

www.car60.com



3. 拧下将空气阀固定在仪表板上的螺钉。



4. 拔出时钟电气接头，拆除空气阀和仪表板时钟。



5. 拔出空气阀舱内的电气接头。



6. 拆除扬声器的抗震垫片。
7. 拧下下面的四个紧固螺钉，将扬声器从底座上拆除。



8. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作
