

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |            |
|-------|----------------------------|------------|
| 章节    | 08.42 - 1                  |            |
| 步骤编号: | 08.42.035 - 00             | 时间: 0.05 h |
| 描述    | 中央空气扩散器 -                  |            |
| 有效性   | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |

### 中央空气扩散器

#### 拆卸 - 重新安装

1. 小心对紧固凸耳进行操作，拆除将中央空气扩散器从底座上拆除。



2. 拔出太阳辐射传感器的电气接头，然后拆除中央空气扩散器格栅。



3. 在重新安装时，应当按相反的顺序来完成上述操作

---

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |            |
|-------|----------------------------|------------|
| 章节    | 08.42 - 1                  |            |
| 步骤编号: | 08.42.014 - 00             | 时间: 0.20 h |
| 描述    | 整套后部中央通风管 -                |            |
| 有效性   | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |

### 整套后部中央通风管

#### 拆卸 - 重新安装

1. 拆卸加压安装的通风管。
2. 小心不要损坏周边的皮革装饰。



3. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

---

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|       |                            |            |
|-------|----------------------------|------------|
| 章节    | 08.42 - 1                  |            |
| 步骤编号: | 08.42.007 - 00             | 时间: 0.10 h |
| 描述    | 整套防粉尘过滤器 -                 |            |
| 有效性   | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改  | N/D                        | 第一次发布      |

### 整套粉尘滤清器

#### 拆卸 - 重新安装

1. 拆卸下部仪表盘隔音板。



2. 滑动乘客一侧杂物箱下面的盖子。



3. 拆除舱盖和滤清器，并让它们同时下滑。



4. 重新安装时，按照相反的顺序完成上述操作

---

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]  
2016 - CHINA  
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department  
Servizio Assistenza Tecnica

## 修理手册

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| 章节          | 08.42 - 1                  |            |
| 步骤编号:       | 08.42.011 - 00             | 时间: 0.20 h |
| 描述          | 仪表板中央通风口 -                 |            |
| 有效性         | 21/01/2016 - RELEASE 129.1 |            |
| 上次修改        | N/D                        | 第一次发布      |
| 链接步骤        |                            |            |
| 08.50.010-0 | 8.50.010 - 仪表板时钟-拆卸/重装或更换  |            |

### 仪表盘上的中央通风管

#### 拆卸 - 重新安装

1. 按照仪表盘时钟的拆卸程序操作。
2. 拆除时钟后就可以更换仪表盘上的中央通风管。关于操作程序的说明,请参见:

8.50.010 - 仪表板时钟-拆卸/重装或更换