

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.004 - 00	时间: 0.05 h
描述	CD换碟机 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	

光盘自动换片器

拆卸-重新安装

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 打开音频光盘播放器/自动换片器的接口盖。



3. 将拆卸工具插入光盘播放器的孔中。



4. 握住拆卸工具，拉动光盘播放器，直至将其全部抽出，然后断开电器接插件，并拆下音频光盘播放器/自动换片器。



5. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

6. 参见：

7.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.016 - 02	时间: 0.35 h
描述	转向柱下方CD换碟机固定板 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	
08.71.004-0	8.71.004 - CD换碟机-拆卸/重装或更换	

转向柱下方**CD**加载机模制件

拆卸-重新安装

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 拆下音频光盘播放器/自动换片器

3.

8.71.004 - CD换碟机-拆卸/重装或更换

保持该舱处于打开状态，松开上固定螺钉。



4. 将该舱关闭，松开下固定螺钉。



5. 拆下音频光盘播放器/自动换片器舱



6. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

7. 参见：

8.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.016 - 02	时间: 0.35 h
描述	转向柱下方CD换碟机固定板 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	
08.71.004-0	8.71.004 - CD换碟机-拆卸/重装或更换	

转向柱下方**CD**加载机模制件

拆卸-重新安装

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 拆下音频光盘播放器/自动换片器

3.

8.71.004 - CD换碟机-拆卸/重装或更换

保持该舱处于打开状态，松开上固定螺钉。



4. 将该舱关闭，松开下固定螺钉。



5. 拆下音频光盘播放器/自动换片器舱



6. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

7. 参见：

8.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.006 - 00	时间: 0.60 h
描述	右侧无线电放大器 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	

右侧无线电信号放大器

拆卸-重新安装



拆卸期间，特别注意不要损坏装饰板。

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 脱开卡扣安装式固定板。



3. 松开固定螺钉，然后从其隔舱中拆下后柱盖板的上半部分。



-
- 4.** 松开固定螺钉，然后拆下后柱盖板。



5. 断开电器接插件，松开两根固定螺钉，然后拆下**HI-FI**系统天线的信号放大器。



6. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

7. 参见：

8.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.007 - 00	时间: 0.60 h
描述	左侧无线电放大器 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.71.006-0	8.71.006 - 右侧无线电放大器-拆卸/重装或更换	

左侧无线电信号放大器

拆卸-重新安装

1. 左侧无线电信号放大器的拆卸步骤与右侧无线电信号放大器的拆卸步骤相同。

2.

8.71.006 - 右侧无线电放大器-拆卸/重装或更换

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 1	
步骤编号:	08.71.005 - 00	时间: 1.05 h
描述	声音系统放大器 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	
09.61.007-0	9.61.007 - 行李舱上侧后部内饰板-拆卸/重装或更换	

音响系统放大器

拆卸-重新安装

1. 断开蓄电池的负极接线柱。
2. 拆下行李舱饰板。


3.

9.61.007 - 行李舱上侧后部内饰板-拆卸/重装或更换

松开数字放大器支架上的紧固螺母。



4. 断开电器接插件，松开紧固螺母，然后拆下数字无线电信号放大器。



5. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

6. 参见：

7.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 2	
步骤编号:	08.71.002 - 00	时间: 1.35 h
描述	整套NIT模块 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.71.062-0	8.71.062 - GSM盒-拆卸/重装或更换	
09.50.020-0	9.50.020 - 仪表板中央控制台-拆卸/重装或更换	

完整的**NIT**模块

拆卸-重新安装

1. 拆卸中控台。

2.

9.50.020 - 仪表板中央控制台-拆卸/重装或更换

对于配备了GPRS电话的车型，位于NIT以下的ECU必须被拆下。

3.

8.71.062 - GSM盒-拆卸/重装或更换

断开电器接插件(1)，然后从固定卡箍上松下电气线路(2)。



4. 松开四根固定螺钉，然后将IT模块从中控台上分离。



5. 当对远程信息技术模块(NIT)进行更换时, 必须执行“替代”程序, 以确保新部件能够识别控制器局域网(CAN), 并开始与其进行信息交换。

6. 将SD3检测仪(95970312)连接至诊断插座上, 然后执行“替代”程序。

7. 在重新安装时, 以相反的顺序执行上述操作

更换NIT模块时, 必须执行“替代校准”程序, 以确保新ECU 对连接至控制器局域网(CAN)的部件进行诊断, 并开始与这些部件进行信息互换。

8. 将SD3测试仪(95970312)连接至诊断插座上, 然后运行“替代校准”程序; 即, 进入“备用配件”, 然后部分后选择车辆型号和“替代校准”程序

9. 检查远程信息技术模块(NIT)是否正常运转。打开NIT，并输入编码。
 10. 为了防止他人通过多次输入代码的方式对代码进行恶意破解，在连续三次输入错误代码后，系统会被锁死20分钟。
 11. 在系统处于锁死状态时，不要将其关闭。此外，不要断开蓄电池的连接 (如果蓄电池的连接被断开，系统会被锁死)。20分钟以后，您可以再次试着输入两次正确的代码。如果您未能输入正确的代码，系统将会被锁住。当系统被锁住时，您必须与经过授权的玛莎拉蒂公司网络取得联系。
-

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 2	
步骤编号:	08.71.055 - 00	时间: 0.75 h
描述	电视节点 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	
09.61.005-0	9.61.005 - 行李舱的右侧地毯-拆卸/重装或更换	

电视模块(NTV)

拆卸-重新安装

1. 拆下行李舱中的上饰板


2.

9.61.005 - 行李舱的右侧地毯-拆卸/重装或更换


断开电视模块上的电器接插件。



3. 松开紧固螺母，降低自动变速箱模块，但不要断开电器接插件。



4. 松开支架上的紧固螺母，然后拆下支架和电视模块总成。



5. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

在连接蓄电池的负极接线柱后，必须执行下列自学习操作，以确保某些连接的装置能够对系统进行再次确认：

6. 参见：

7.

8.20.001 - 电池-自学元器件

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 6	
步骤编号:	08.71.062 - 00	时间: 1.05 h
描述	GSM盒 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.50.020-0	9.50.020 - 仪表板中央控制台-拆卸/重装或更换	

GSM盒

拆卸-重新安装


1. 拆卸中控台。

2.


9.50.020 - 仪表板中央控制台-拆卸/重装或更换

松开两根固定螺钉和一个中心销，然后连同支架一起将GPRS ECU拆下。


www.car60.com



3. 将ECU放置在工作台上，然后松开将其紧固在支架上的三根螺钉。



4. 将ECU(1)从支架(2)上分离。



5. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 7	
步骤编号:	08.71.079 - 00	时间: 3.15 h
描述	RSE显示屏 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.71.093-0	8.71.093 - DVD读碟机-拆卸/重装或更换	
09.51.001-2	9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装	

RSE监视器

拆卸-重新安装

1. 拆除中心通道。

2.

9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装

拆下通道饰板上的DVD播放器。

3.

8.71.093 - DVD读碟机-拆卸/重装或更换

拆下中心通道上的通风口。



4. 松开框架上的下固定螺钉。



5. 松开框架上的上固定螺钉，然后将其拆下。



6. 框架分解时注意固定螺钉的位置。




7. 拆下电视屏幕后保护装置(1)。



8. 松开两个螺母，然后拆下屏幕和按钮板下保护装置(1)。




9. 拆下屏幕支撑和倾斜机构上的四个紧固螺母。



10. 从其底座内拆下电视屏幕。



11. 将保护装置(1)从电视屏幕(2)上分离，断开下面的电器接插件(3)，然后拆下电视屏幕。



12. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作。

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 7	
步骤编号:	08.71.080 - 00	时间: 3.10 h
描述	右侧RSE按钮面板 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.71.079-0	8.71.079 - RSE显示屏-拆卸/重装或更换	

右侧 控制按钮板**RSE**

拆卸-重新安装


1. 拆下中控台饰板上的电视屏幕。

2.

8.71.079 - RSE显示屏-拆卸/重装或更换

断开电器接插件(1)，松开固定螺钉(2)，然后拆下完整的按钮板。

www.car60.com



3. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作。

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 7	
步骤编号:	08.71.093 - 00	时间: 1.95 h
描述	DVD读碟机 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.51.001-2	9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装	

DVD读取器

1.

拆卸-重新安装

2.

9.51.001 - 整套中央通道控制台-拆卸和重装

完整的中控台盖板

降低DVD播放器的折叠板，然后取出专门用于拆卸DVD播放器的工具对。

3.

将这两把工具放置在播放器和其固定架之间的狭缝中。将它们移动至其端部能够钩住DVD锁止/释放装置的位置上。

4.

5. 轻轻抬起并拉动这对工具，并将DVD播放器从中心通道上的其底座内抽出。

在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作。

DVD播放器区域代码编程和检查程序

6.

目前市场上有售的DVD碟片都标有区域代码，也就是说，DVD播放器被设置为仅能播放与其具有相同区域代码的 DVD碟片。

DVD碟片上印有下列(数字)区域符号：

7.

8.

美国、加拿大

9.

欧洲、日本、南非、中东

10.

亚洲(包括香港)

11.

澳大利亚、新西兰、太平洋岛屿、中美、南美、加勒比海地区

12.

独联体、印度、非洲

13. 中国

所有地区



使用编码 2 对**DVD** 播放器进行预配置。



仅需对区域编码大于 2 的国家内销售的车辆进行编码配置程序。

14. 由于法律上的原因，区域编码仅能够变动 5 次。在完成这 5 次编码更改后，播放器会被锁定在最后一次设置的编码上。

15.

根据下列步骤，对**DVD**播放器的区域编码进行更改。

16.

按下遥控装置上的“开启/电源”按钮。

17.

快速打开**DVD**播放器的前面板，然后按下“弹出”按钮。

18.

快速关闭**DVD**播放器的前面板。

19.

按下遥控装置上的“方案”按钮。

20.

按下遥控装置上的“菜单”按钮。

21.

按下遥控装置上的“停止”按钮。

22.

按下遥控装置上相应的数字按钮**(0至9)**，输入新区域编码。

23.

如果该程序顺利完成，显示器的左上角会显示“区域编码”字样。

如果该程序没能完成，则从开始阶段重新执行该程序。

24.

25.

执行下列程序，对**DVD**播放器上设置的区域编码进行检查：

26.

检查**DVD**播放器是否处于开机状态。如果没有，则按下遥控装置上的“开启/电源”按钮。

27.

快速打开**DVD**播放器的前面板，然后按下“弹出”按钮。

28.

快速关闭**DVD**播放器的前面板。

29.

按下遥控装置上的“方案”按钮。

30.

按下遥控装置上的“菜单”按钮。

31.

再次按下遥控装置上的“菜单”按钮。

32.

按下遥控装置上的“方案”按钮。

Quattroporte M139 [27860 - 34070]
2007 - CHINA
4200 cc DUOSELECT



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	08.71 - 7	
步骤编号:	08.71.078 - 00	时间: 1.00 h
描述	RSE控制盒 -	
有效性	19/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
09.42.002-0	9.42.002 - 整套左侧后部电动座椅-拆卸/重装或更换	

RSE控制箱

拆卸-重新安装


1. 拆下左侧座椅。

2.

9.42.002 - 整套左侧后部电动座椅-拆卸/重装或更换

断开电器接插件(1)，松开将其固定在车身上的螺钉(根据箭头方向)，然后从车辆上拆下控制箱(2)。

www.car60.com



3. 在重新安装时，以相反的顺序执行上述操作。