

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.007 - 00	时间: 0.50 h
描述	方向盘 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
07.00.002-00	驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换	

05.00.007 00 方向盘


拆卸

! 佩戴干净的手套。

1. 拆卸驾驶员侧安全气囊。

07.00.002-驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换

2. 断开方向盘控制装置接插件。



3. 松开方向盘固定螺丝并将其拆下。



安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 紧固方向盘固定螺丝至扭矩**80 Nm**。



Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.007 - 00	时间: 0.50 h
描述	方向盘 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
07.00.002-00	驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换	

05.00.007 00 方向盘


拆卸

! 佩戴干净的手套。

1. 拆卸驾驶员侧安全气囊。

07.00.002-驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换

2. 断开方向盘控制装置接插件。



3. 松开方向盘固定螺丝并将其拆下。



安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 紧固方向盘固定螺丝至扭矩**80 Nm**。



Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.001 - 00	时间: 2.90 h
描述	整套转向柱 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.017-00	挂钩装置上部护盖-拆卸/重装或更换	
09.50.018-00	挂钩装置下部护盖-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
09.50.100-02	转向柱下盖-拆卸和重装	

05.00.001 00 整套转向柱

拆卸

1. 将车辆驾驶至升降机上。

2. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

3. 拆卸控制杆上部盖板。

09.50.017-挂钩装置上部护盖-拆卸/重装或更换


4. 拆卸控制杆下盖。

09.50.018-挂钩装置下部护盖-拆卸/重装或更换

5. 拆卸转向柱下盖。

09.50.100-转向柱下盖-拆卸和重装


6. 旋下转向柱万向节螺钉，然后脱开万向节。



7. 从乘客舱内旋下2个图示紧固螺钉。



8. 旋下仪表台横梁上的4个紧固螺母。




9. 小心从底座上拆除转向柱，断开图示接插件并将其拆除。




重新安装

10. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
11. 将转向柱和仪表台横梁之间的紧固螺栓拧紧至规定扭矩 **24 Nm**



12. 将转向柱万向节螺钉拧紧至扭矩**30 Nm**



13. 进行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.001 - 00	时间: 2.90 h
描述	整套转向柱 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
09.50.017-00	挂钩装置上部护盖-拆卸/重装或更换	
09.50.018-00	挂钩装置下部护盖-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
09.50.100-02	转向柱下盖-拆卸和重装	

05.00.001 00 整套转向柱

拆卸

1. 将车辆驾驶至升降机上。

2. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

3. 拆卸控制杆上部盖板。

09.50.017-挂钩装置上部护盖-拆卸/重装或更换


4. 拆卸控制杆下盖。

09.50.018-挂钩装置下部护盖-拆卸/重装或更换

5. 拆卸转向柱下盖。

09.50.100-转向柱下盖-拆卸和重装


6. 旋下转向柱万向节螺钉，然后脱开万向节。



7. 从乘客舱内旋下2个图示紧固螺钉。



8. 旋下仪表台横梁上的4个紧固螺母。




9. 小心从底座上拆除转向柱，断开图示接插件并将其拆除。




重新安装

10. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
11. 将转向柱和仪表台横梁之间的紧固螺栓拧紧至规定扭矩 **24 Nm**



12. 将转向柱万向节螺钉拧紧至扭矩**30 Nm**



13. 进行功能测试。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.076 - 00	时间: 0.55 h
描述	方向盘前部装饰 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
07.00.002-00	驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换	

05.00.076 00 方向盘前部装饰

拆卸



佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸驾驶员侧安全气囊。

07.00.002-驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换


3. 旋下4个图示固定螺钉。



4. 断开2个方向盘控制器接插件并拆下方向盘前装饰件。



5. 在工作台上，松开3个固定螺钉并拆下方向盘右侧(1)和左侧(2)控制器。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.076 - 00	时间: 0.55 h
描述	方向盘前部装饰 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
07.00.002-00	驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换	

05.00.076 00 方向盘前部装饰

拆卸



佩戴干净手套。

1. 断开蓄电池。


08.20.001-电池-拆卸和重装

www.car60.com

2. 拆卸驾驶员侧安全气囊。

07.00.002-驾驶员侧安全气囊-拆卸/重装或更换


3. 旋下4个图示固定螺钉。



4. 断开2个方向盘控制器接插件并拆下方向盘前装饰件。



5. 在工作台上，松开3个固定螺钉并拆下方向盘右侧(1)和左侧(2)控制器。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.080 - 00	时间: 0.45 h
描述	发动机机舱侧转向柱隔音元件 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	21/07/2014 - RELEASE 111	第一次发布
链接步骤		
09.50.104-00	驾驶员侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换	

05.00.080 00 发动机机舱侧转向柱隔音元件

拆卸


1. 拆卸驾驶员侧仪表台下盖板。

09.50.104-驾驶员侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换

2. 旋下2个图示螺母。



3. 提起并移动带有塑料盖（1）和隔音材料（2）的金属法兰。



4. 消除从底座上拆除隔音材料并将其切断。

❗ 切断隔音材料的下部。



重新安装


5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 更换时，使用新的隔音材料，并将其放置在图示位置，然后使用合适的记号笔向上画一条线。



7. 使用合适的刀具沿着之前画好的线进行切割。



8. 如图所示，从车辆内侧将隔音材料（1）插入车身上的孔内。



9. 从发动机侧，按照图示插入部件。



10. 执行其余装配步骤。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	05.00 - 1	
步骤编号:	05.00.080 - 00	时间: 0.45 h
描述	发动机机舱侧转向柱隔音元件 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	21/07/2014 - RELEASE 111	第一次发布
链接步骤		
09.50.104-00	驾驶员侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换	

05.00.080 00 发动机机舱侧转向柱隔音元件

拆卸


1. 拆卸驾驶员侧仪表台下盖板。

09.50.104-驾驶员侧仪表板下方盖板-拆卸/重装或更换

2. 旋下2个图示螺母。



3. 提起并移动带有塑料盖（1）和隔音材料（2）的金属法兰。



4. 消除从底座上拆除隔音材料并将其切断。

❗ 切断隔音材料的下部。



重新安装


5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 更换时，使用新的隔音材料，并将其放置在图示位置，然后使用合适的记号笔向上画一条线。



7. 使用合适的刀具沿着之前画好的线进行切割。



8. 如图所示，从车辆内侧将隔音材料（1）插入车身上的孔内。



9. 从发动机侧，按照图示插入部件。



10. 执行其余装配步骤。