

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica


修理手册

章节	01.63 - 1	
步骤编号:	01.63.054 - 00	时间: 0.15 h
描述	油气分离器 -	
有效性	04/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布


01.63.054 00 油气分离器

拆卸


1. 拆下发动机舱外部饰板。
2. 断开分离器与进气歧管间的快速接头，然后松开图上所示螺丝。



3. 断开快速接头管路（1）。



4. 松开图上所示的**2**颗固定螺丝并拆下油气分离器。



重新装配

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 在重新装复油气分离器，请更换图上所示的密封垫。

