

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	07.04 - 1	
步骤编号:	07.04.001 - 00	时间: 3.15 h
描述	右侧车窗安全气囊模块 -	
有效性	06/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
09.45.001-02	车顶内面板-拆卸和重装	

07.04.001 00 右侧车窗安全气囊模块

拆卸



1. 拆下内顶板。



09.45.001-车顶内面板-拆卸和重装

2. 提起固定器并从车窗气囊模块上断开接插件。



3. 松开10枚固定螺丝及3个按钮固定夹(A)。








4. 小心从车辆上拆下车窗气囊模块。



重新安装

5. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
6. 重新安装3枚固定按钮 (A) 并紧固10枚固定螺丝至标准扭矩 **8 Nm** 。





7. 使用诊断设备执行自学习程序。

